





The Real Brazing Company
Brasagem sem segredo

Do Brasil para o mundo.





**Av. Eldorado, 99 - Jardim Ruyce** Diadema - SP - CEP 09961-470





The Real Brazing Company.

**Brasagem sem segredo.**Do Brasil para o mundo.

Catálogo Geral





































- Comprometimento total com o cliente.
  - Compromisso com a Melhoria dos Processos.
  - Gestão da Competência Interna. • Gestão de Relacionamentos


com Partes Relevantes

## Visão

Estar entre os principais provedores de soldas e outros insumos para brasagem do Brasil.







## **Quem somos**

A Brasil Soldas é uma empresa brasileira, localizada em Diadema-SP, iniciou suas atividades em fevereiro de 2013, tendo como principal objetivo de atender todo segmento de brasagem na indústria nacional e filiados ao MERCOSUL, fornecendo consumíveis para diversas áreas, tais como mineração, automobilística, odontológica, médico-hospitalar, instrumentos musicais, metais sanitários e refrigeração, entre outras, atendendo as normas ISO 17672 – Brasagem – Metais de Adição e AWS A5.8 M – Especificação de Metais de Adição para Brasagem.

Em junho de 2021 conseguimos nossa certificação ISO 9001: 2015, junto a certificadora SGS confirmando nossa vocação à gestão de processos e nos capacitando a desenvolver produtos com qualidade.

Contamos com equipamentos e tecnologia que qualificam nossos produtos através de uma sólida capacitação fabril.











Missão

Atender as necessidades

dos clientes

com o fornecimento

de produtos, com preços competitivos, qualidade e agilidade.















2024 Brasil Soldas Brazing

## **Índice** | Brasil Soldas

Linha Opper Tech

# Linha ALU TECH

## Páginas 6 a 9

COPPER TECH (Foscoper & Silfoscoper): Liga binária de Cobre e Fósforo e ternárias (Prata, Cobre e Fósforo) com ótima performance em sua aplicação e com custo baixo na brasagem de Cobre e suas ligas.

Muito utilizada na Industria de refrigeração, hidráulica e componentes eletrônicos. Ideal na união de tubulações de Cobre sem a utilização do fluxo.

## Páginas 10 a 11

ALU TECH (Solda Alumínio): São utilizadas na manutenção da linha automotiva, sistemas de refrigeração industrial, radiadores e evaporadores de refrigeradores e manutenção geral. Alumínio x Cobre (Alumínio com fluxo interno) e Alumínio x Alumínio com fluxo interno.

## Páginas 12 a 13

BRAS TECH (Solda Latão & Solda Amarela): São metais de adição a base de Cobre e Zinco(latões), usados para a união de metais ferrosos e metais não ferrosos. Podem ser utilizadas pelos vários tipos de processo de brasagem, incluindo comumente a chama e a indução. São metais de adição muito econômicos, usados principalmente na união de aços. Deve -se evitar o superaquecimento evitando a presença de porosidade final devido a evaporação do Zinco.

## Páginas 14 a 21

Silver Tech (Solda Prata): São muito utilizadas para manutenção na indústria HVAC-R, indústria alimentícia e no segmento odontológico onde normalmente a temperatura é mais baixa sobre o metal base. Ligas sem cádmio, apresenta características de alta fluidez e baixas temperaturas de trabalho, acompanhado de excelente resistência mecânica, são recomendadas por ter isenção do elemento nocivo a saúde.

## Páginas 22 a 23

TIN TECH (Ligas de Estanho Prata): São muito utilizadas para soldagem a baixa temperatura (abaixo de 450° C). Recomendada para o segmentos de circuitos eletrônicos, tubulações hidráulicas, bijuterias, radiadores de automóveis e metais sanitários. A solda a base de Estanho é conhecida como solda branda ou mole, ou ainda solda fraca, porém com a adição da Prata, possibilita uniões com maior resistência mecânica, melhor acabamento e menor tendência a apresentar porosidade residual.

## Páginas 24 a 25

FLUXOS PARA SOLDA: Basicamente todo Fluxo/Decapante tem em sua formação Fluoretos, Boratos, Ácidos e Cloretos, tendo a Água, como principal elemento para homogeneizar o produto final. Lembrando que por motivos óbvios nos fluxos/decapantes secos, não utiliza a água em seu processo. Fica o alerta que o fluxo/decapante, não tem o poder de eliminar resíduos como óleos e graxas, motivo esse que sempre recomendamos que apesar da eficácia do fluxo, o metal base tem sempre que estar isento de contaminações.

# Brasagem com Segurança

# **EPIS**Recomendados

- 1. Óculos de segurança
  - 2. Protetor Auricular.
  - 3. Avental de Raspa.
  - 4. Luvas de Raspa.
    - 5. Mangotes.
- 6. Respirador com Filtro.
- 7. Calçado de Segurança.

A segurança é fundamental em qualquer processo industrial, e a brasagem não é exceção. O uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) desempenha um papel crucial na proteção dos profissionais durante a brasagem. Desde luvas resistentes ao calor até óculos de proteção que protegem contra respingos de metal fundido, os EPIs são essenciais para prevenir queimaduras e lesões oculares. Além disso, máscaras respiratórias são necessárias para proteger os trabalhadores contra a inalação de fumos e vapores prejudiciais gerados durante o processo de brasagem, garantindo um ambiente de trabalho seguro e saudável.

1.
Preparação
das
superfícies

Antes da brasagem, as superfícies das peças devem ser limpas e preparadas para garantir uma boa aderência da liga de brasagem.

2.
Aplicação
do
fluxo

O fluxo de brasagem é aplicado nas áreas a serem unidas para remover óxidos e promover a capilaridade da liga de brasagem.

Aquecimento dos corpos até a temperatura de trabalho As peças são aquecidas uniformemente até atingirem a temperatura adequada para a fusão da liga de brasagem.

4.
Aplicação
da liga
de brasagem

A liga de brasagem é aplicada nas áreas a serem unidas, quando as partes atingem a temperatura de trabalho aproveitando a capilaridade e a ação do fluxo para preencher as folgas entre as peças.

5. Resfriamento e limpeza As peças são resfriadas lentamente para garantir uma união sólida e evitar tensões excessivas. Utilizar um pano úmido é uma boa alternativa. Após a brasagem todo o resíduo de fluxo deve ser eliminado.

6. Inspeção A liga de brasagem deve formar um menisco sem porozidades.





COPPER TECH (Foscoper) Liga binária de Cobre e Fósforo com ótima performance em sua aplicação e com custo baixo na brasagem de Cobre e suas Ligas.

Muito utilizada na Industria de Refrigeração, Hidráulica e Componentes Eletrônicos. Ideal na união de tubulações de Cobre sem a utilização do Fluxo.

COPPER TECH não é recomendada para brasagem em Ferro e Ligas de Níquel, devido ao baixo poder de penetração e deformação quando usinadas.







ı	PRODUTO	СОМРО	<b>DSIÇÃO</b>		INFORMAÇÕES TI	ÉCNICAS
Norma	BR-FOS TECH 1	Cu	P	Temperatura de Trabalho em ℃	Faixa de fusão em °C	Metal Base
ISO 17672	CuP 179	RESTO	5,9 - 6,5	760	710 - 890	Cobre Latão
Comparado o ntervalo de so	S: FOS TECH 1 contém o om outros produtos poss olidificação e a fluidez ma lgas maiores, da ordem c	sui dutilidade is baixa. Des	e superior. No ssa forma é n	o entanto, também i	possui o maior i	Vareta Flat Anel
Norma	BR-FOS TECH 2	Cu	P	Temperatura de Trabalho em ℃	Faixa de fusão em ºC	Metal Base
ISO 17672	CuP 180	RESTO	6,6 - 7,4	730	710 - 820	Cobre Latão
juntas com pe Como o FOS	S: FOS TECH 2 apresenta equenas folgas. Os melho TECH 2 possui menor teo mperatura de brasagem.	res resultado	os são obtido	os com folgas da orc	dem de 0.03 a 0.08 mm	Formas Vareta Flat Anel
Norma	BR-FOS TECH 6	Cu	P	Temperatura de Trabalho em ℃	Faixa de fusão em ºC	Metal Base
ISO 17672	CuP 182	RESTO	7,5 - 8,1	720	710 - 770	Cobre Latão
diagrama de f é adequada p	S: FOS TECH 6 tem uma ases Cu-P e tem uma ter ara soldar juntas com fol ores resultados são obtid	nperaturá de gas bastante	e fusão relati e pequenas.	vamente baixa. Com Apresenta a maior f	n sua excelente fluidez,	Formas Vareta Flat Anel
Norma	BR-FOS TECH 7	Cu	P	Temperatura de Trabalho em °C	Faixa de fusão em ºC	Metal Base
ISO 17672	CuP-181 BCuP-2	RESTO	7,0 - 7,5	730	710 - 793	Cobre Latão
em juntas cor 0,08 mm. No	S: BR-FOS TECH 7 aprese n pequenas folgas. Os m segmento da Refrigeraçã o material de referência.	elhores resu	Itados são ob	otidos com folgas da	ordem de 0,03 a	Formas Vareta Flat Anel
Norma	BR-HUA ECO NATURE 0	Cu	P	Temperatura de Trabalho em ℃	Faixa de fusão em °C	Metal Base
ISO 17672	CuP-181 BCuP-2	RESTO	7,0 - 7,5	730	710 - 793	Cobre Latão
brasagem em 0,03 a 0,08 m	S: BR-HUA ECO NATURE juntas com pequenas fo m. No segmento da Refri erado o material de refer	lgas. Os mel geração o Bl	hores resulta	ados são obtidos cor	n folgas da ordem de	Formas Vareta Flat Anel

INFORMAÇÕES: FOS TECH 9 apresenta um teor de fósforo bastante baixo relativamente ao grupo CuP, sendo aplicada em poucos casos especiais já que apresenta a mais baixa fluidez e a maior temperatura de brasagem da série.

**RESTO** 

4,8 - 5,3

790

710 - 925

Vareta Flat Anel

**Metal Base** 

Cobre Latão

Norma

ISO 17672

**BR-FOS TECH 9** 

CuP 178



SILFOS TECH(Silfoscoper) Liga ternária com base de Cobre, Fosforo e Prata, apresenta uma característica de maior desempenho na brasagem com um melhor acabamento e resistência mecânica e dureza.

SILFOS TECH é recomendada em locais onde o metal base está sujeito a vibrações sendo assim evitando qualquer tipo de danos( trincas/fissuras) na brasagem. SILFOS TECH apresenta uma maior condutividade elétrica devido a Prata em sua composição.



	Símbolo	os Químicos	Cu	Cobre	Fósforo Ag Prata					
PI	RODUTO	C	OMPOSIÇÃ	.0	INFORMAÇÕES TÉCNICAS					
Norma	BR - SILFOS TECH 2	Ag	P	Cu	Faixa de fusão em ºC	Metal Base				
ISO 17672	CuP 279	1,5 - 2,5	5,9 - 6,7	RESTO	645 - 825	Cobre Latão				
INFORMAÇÕES: SILFOS TECH 2 é usada onde não é possível manter folgas muito apertadas ou estreitas. As folgas recomendadas são da ordem de 0,05 a 0,13 mm.										
Norma	BR - SILFOS TECH 5	Ag	P	Cu	Faixa de fusão em °C	Metal Base				
ISO 17672 AWS A5.8	CuP 281 B CuP-3	4,8 - 5,2	5,8 - 6,2	RESTO	645 - 815	Cobre Latão				
INFORMAÇÕES As folgas recom SILFOS TECH 2.	: SILFOS TECH 5 é usada nendadas são da orden	a onde não é n de 0,05 a 0,	possível ma 13 mm. Pos	anter folgas r sui caracterís	nuito apertadas ou estreitas. ticas semelhantes a	Formas Vareta Flat Anel				
Norma	BR - SILFOS TECH 6	Ag	P	Cu	Faixa de fusão em ℃	Metal Base				
ISO 17672 AWS A5.8	····-   5x-6/   /5-x1   RESTO   6/15-x111   /									
INFORMAÇÕES: SILFOS TECH 6 tem uma composição química bastante próxima ao do ponto eutético do diagrama de fases Cu-P e tem uma temperatura de fusão relativamente baixa. Com sua excelente fluidez, é adequada para soldar juntas com folgas bastante pequenas. Apresenta a maior fluidez da série de ligas CuP. Os melhores resultados são obtidos com folgas da ordem de 0,03 a 0,08 mm.										

Norma	BR - SILFOS TECH 15	Ag	P	Cu	Faixa de fusão em °C	N	Metal Base				
ISO 17672 AWS A5.8	CuP-284 BCuP-5)	14,5 - 15,5	4,8 - 5,2	RESTO	645 - 800	Cobre Latão					
INFORMAÇÕES (vibração). Muit As folgas recon	Formas	Vareta	Flat	Anel							

Norma	BR - SILFOS TECH 18	TECH 18 Ag P		Cu Faixa de fusão em °C		Metal Base		
ISO 17672 AWS A5.8	CuP-285 BCuP-8	17,2 - 18,0	6,0 - 6,7	RESTO	645 - 666	Cobre Latão		

INFORMAÇÕES: SILFOS TECH 18 foi desenvolvida a partir da SILFOS TECH 15 pelo aumento do teor de prata e de fósforo. É a liga da série que apresenta a maior fluidez e que apresenta a menor temperatura de brasagem.



FOS TEC	
	BR-SILFOS TECHS  BROWN COMME C



Solda Alumínio são utilizadas na manutenção da linha automotiva, sistemas de refrigeração industrial, radiadores e evaporadores de refrigeradores e manutenção geral.Muita cautela na aplicação do solda alumínio no cobre para união de Alumínio x Cobre, materiais com ponto de fusão diferentes.

Símbolos Químicos Si Silício Al Alumínio Zn Zinco

PI	RODUTO	СОМРО	OSIÇÃO	INFORMAÇÕES TÉCNICAS					
Norma	BR-ALU TECH 4043 Si Al		Al	Temperatura de Trabalho em °C		Massa Específica g/m3	Metal Base		
ISO 17672	Al 105	4,5 - 6,0	RESTO	620	575 - 630	2,68	Alumínio x Alumínio		

INFORMAÇÕES: Solda Alumínio é utilizada na manutenção da linha automotiva, sistemas de refrigeração industrial, radiadores e evaporadores de refrigeradores e manutenção geral. Muita cautela na aplicação da solda alumínio no Cobre para união de Alumínio x Cobre, materiais com ponto de fusão diferentes.



	BR - HGW ECO ALU TECH 47 FCR	Si	Al	Temperatura de Trabalho em °C	Faixa de fusão em °C	Massa Específica g/m3	Metal Base
ISO 17672 AWS A5.8	Al 112 BAlSi-4	11,0 -13,0	RESTO	580	575 - 585	2,65	Alumínio x Alumínio

INFORMAÇÕES: Solda Alumínio é utilizada na manutenção da linha automotiva, sistemas de refrigeração industrial, radiadores e evaporadores de refrigeradores e manutenção geral. Muita cautela na aplicação da solda alumínio no Cobre para união de Alumínio x Cobre, materiais com ponto de fusão diferentes.



Norma	BR - HGW ECO ALU BLEND 22 FCR	Al	Zn	Temperatura de Trabalho em ºC	Faixa de fusão em °C	Massa Específica g/m3	Metal Base
ISO 17672 AWS A5.8	Al 112 BAISi-4	21,0 - 23,0	RESTO	440	410 - 485	5,24	Alumínio x Alumínio Alumínio x Cobre

INFORMAÇÕES: Desenvolvida para oferecer soluções avançadas para a indústria de brasagem de alumínio x cobre e alumínio x alumínio. A presença de zinco na liga é essencial para evitar a corrosão e a fragilidade das juntas brasadas entre alumínio e cobre.



Norma	BR-ALU TECH 4047	Si	Al	Temperatura de Trabalho em °C	Faixa de fusão em °C	Massa Específica g/m3	Metal Base	
ISO 17672 AWS A5.8	Al 112 BAlsi-4	11,0 - 13,0	RESTO	440	410 - 485	5,24	Alumínio x Alumínio	

INFORMAÇÕES: A liga oferece um desempenho superior durante o processo de brasagem, resultando em juntas mais fortes e consistentes. O silício aumenta a fluidez do material durante a brasagem e torna mais resistentes à corrosão.







BRASS TECH são Metais de Adição a base de Cobre e Zinco (Latões), usados para a união de metais ferrosos e metais não ferrosos. Podem ser utilizadas pelos vários tipos de Processo de Brasagem, incluindo comumente a chama e a indução. São metais de adição muito econômicos, usados principalmente na união de aços. Deve -se evitar o superaquecimento evitando a presença de porosidade final devido a evaporação do Zinco.





Símbolos Químicos	Cu	Cobre		Ni	Fósforo		Mn	Manganês		Si	Silício		Zn	Zinco		Ag	Prata	
-------------------	----	-------	--	----	---------	--	----	----------	--	----	---------	--	----	-------	--	----	-------	--

PI	RODUTO		COI	MPOSI	ÇÃO			INFORMAÇÕ	ES TÉCNICAS	
Norma	BR-HGW ECO BRASS TECH 35 FCR	Cu	Zn	Sn	Si	Mn	Temperatura de Trabalho em ℃	Faixa de fusão em °C	Massa Específica g/m3	Metal Base
ISO 17672 AWS 5.8	Cu 670 *RBCuZn A (Similar)	58,5 - 61,5 57,0 - 61,0	RESTO	0,0 - 0,2 0,25 - 1,0	0,4	0,25	900	870 - 900	8.4	Cobre Latão
INFORMAÇÕES níquel, ligas de fluxo adequado	NFORMAÇÕES: BR-HGW ECO BRASS TECH 35 FCR é usado na união com aços, cobre, ligas de cobre, líquel, ligas de níquel e aço inoxidável onde a corrosão não é importante. É necessário a utilização de luxo adequado. Folgas da ordem de 0,08 a 0,13 mm são recomendadas.									Flat Anel

Norma	BR-BRASS TECH 35 Ni	Cu	Ni	Sn	Si	Mn	Temperatura de Trabalho em ℃	Faixa de fusão em ºC	Massa Específica g/m3	Metal Base
ISO 17672	Cu 671	56 - 62	0,2 - 1,5	0,5 - 1,5	0,1 - 0,5	RESTO	900	870 - 900	8.4	Cobre Latão
INFORMAÇÕES: BRAS TECH 35 Ni é similar ao BRAS TECH 35 possuindo, no entanto, maiores adições de Estanho e Silício. Também contém Mn de 0,2 a 1,0 o que torna a liga menos sujeita a porosidade residua de vido à perda de Zinco por evaporação. Contém adições de Manganês e Ferro que proporcionam maiores de contem adições de Manganês e Ferro que proporcionam maiores de contem adições de Manganês e Ferro que proporcionam maiores de contem adições de Manganês e Ferro que proporcionam maiores de contem adições de Manganês e Ferro que proporcionam maiores de contem adições de Manganês e Ferro que proporcionam maiores de contem adições de Manganês e Ferro que proporcionam maiores de contem de cont										Flat Anel

Norma	BR-BRASS TECH 38	Ag	Cu	Si	Zn	Temperatura de Trabalho em ℃	Faixa de fusão em °C	Massa Específica g/m3	Metal Base
PROE	DUTO ESPECIAL	0,8 - 1,2	57 - 59	0,4	RESTO	900	850 - 900	8.1	Cobre Latão
							. ~ .	Varots	Elat Anol

INFORMAÇÕES: BRAS TECH 38 é similar ao BRAS TECH 35, sendo utilizado nas mesmas aplicações, porém a adição de Prata melhora as características de fluidez dessas ligas que de forma geral não são boas.

resistência mecânica.

Norma	BR - HGW ECO BRASS TECH 05 FCR	Ag	Cu	Si	Zn		Temperatura de Trabalho em ℃	Faixa de fusão em °C	Mass Especí g/m	fica	Me Ba	
ISO 17672	Ag 205	4,0 - 6,0	54 - 56	0,05 - 0,25	RESTO		900	850 - 900	8.1		Cobre	Latão
INFORMAÇÕES	DRMACÕES: BR-HGW ECO BRASS TECH 05 FCR é um metal de adicão iá considerado como uma li										Flat	Anel
	)RMAÇÕES: BR-HGW ECO BRASS TECH 05 FCR é um metal de adição já considerado como uma liga rata por apresentar um teor de 5% na liga. A Prata confere ao metal de adição uma boa característic								Formos	~		00

INFORMAÇOES: BR-HGW ECO BRASS TECH 05 FCR é um metal de adição já considerado como uma liga de Prata por apresentar um teor de 5% na liga. A Prata confere ao metal de adição uma boa característica de fluidez. Em função da quantidade baixa de Prata torna-se uma opção interessante em função do custo benefício.

Norma	BR-BRASS TECH NICKEL 912	Cu	Ni	Si	Zn		Temperatura de Trabalho em °C	Faixa de fusão em °C	Mass Específ g/m:	ica	Met Bas	
ISO 17672 AWS A5.8	Cu 773 RBCuZn-D	57 - 59	9,0 - 11,0	0,04 - 0,25	RESTO		910	890 - 910	8.1		Cobre	Latão
comumente de	: BRAS TECH NICKEL 91 Alpaca. Muito utilizada Níquel, ligas de Níquel.	na solo	da de Ca	arbeto d	de Tung	stênio (	Metal Duro). È a	uel chamada inda usada na	-	Vareta	Flat	Anel

Norma	BR-BRASS TECH NICKEL 506	Cu	Ni	Mn	Zn	Temperatura de Trabalho em °C	Faixa de fusão em ºC	Massa Específica g/m3	Metal Base
PROD	UTO ESPECIAL	49 - 51	8,0 - 10,0	0,15	RESTO	920	890 - 920	8.1	Cobre Latão

INFORMAÇÕES: BRAS TECH NICKEL 506 é um metal de adição similar ao BRAS TECH 912, possuindo um teor de Níquel mais baixo o que acarreta possuir temperaturas de brasagem ligeiramente menores e uma resistência mecânica resultante um pouco menor.





Estanho Tinha Ecotech

8.5

8.8

9.0

Aço Cobre Latão


Aco Cobre Latão

Aço Cobre Latão

Aço Cobre Latão

Ligas livre de Cádmio são muito utilizadas para manutenção de redes hospitalares, Industria Alimentícia e no segmento Odontológico onde normalmente a temperatura é mais baixas sobre o metal base.

Ligas sem Cádmio, apresenta características de alta fluidez e baixas temperaturas de trabalho, acompanhado de excelente resistência mecânica; Ligas isentas de Cádmio, são recomendadas por ter isenção do elemento nocivo a saúde. No segmento Fabril, Industrial ou Odontológico o Cadmio é altamente prejudicial, principalmente onde em seu processo final, proíbe o contato com seres humanos, evitando assim qualquer tipo de contaminação ou danos a saúde.



Cobre

Prata

Zinco

Símbolos Químicos



Ligas livre de Cádmio são muito utilizadas para manutenção de redes hospitalares, Industria Alimentícia e no segmento Odontológico onde normalmente a temperatura é mais baixas sobre o metal base.

Ligas sem Cádmio, apresenta características de alta fluidez e baixas temperaturas de trabalho, acompanhado de excelente resistência mecânica; Ligas isentas de Cádmio, são recomendadas por ter isenção do elemento nocivo a saúde. No segmento Fabril, Industrial ou Odontológico o Cadmio é altamente prejudicial, principalmente onde em seu processo final, proíbe o contato com seres humanos, evitando assim qualquer tipo de contaminação ou danos a saúde.







**1** Linha Ecotech

Silício

Símbolos Químicos

Prata

a baixa dutilidade da liga não compromete a sua utilizáção.

Cobre Cu

Zinco

Ni Níquel

PI	RODUTO		COI	/IPOSI	ÇÃO			INFORMAÇÕ	ES TÉCNICAS		
Norma	BR-SILVER TECH 12 S/Cd	Ag	Cu	Zn	Si		Temperatura de Trabalho em C	Faixa de fusão em C	Massa Específica g/m3	Metal Base	
ISO 17672	Ag-212	11,0 - 13,0	43,0 - 45,0	34,0 - 38,0	0,05 - 0,25		800	800-830		Aço Cobre Latão	
INFORMAÇÕES: SILVER TECH BR-12 é uma liga de baixo custo destinada a brasagem de aços comuns e ligas não ferrosas como Cobre e suas ligas. Apresenta uma alta temperatura de brasagem e fluidez moderada destinada a aplicações submetidas a esforços estáticos onde a baixa dutilidade não compromete a sua utilização.  Temperatura  Faixa  Massa Específica  Missa Específica											
Norma BR-SILVER TECH 15 S/Cd Ag Cu Zn Temperatura de Trabalho em C de fusão em C g/m3											
PROD	OUTO ESPECIAL	14,0 - 16,0	44,0 - 48,0	35,0 - 41,0			780	690-780	8.6	Aço Cobre Latão	
comuns e ligas na brasagem e uma	R-SILVER TECH 15 é uma li io ferrosas como Cobre e fluidez moderada destinac da liga não compromete a	suas liga la a aplic	s. Aprese ações su	destina enta uma bmetida	da a bra: a alta ten is a esfor	sagem d nperatur ços está	le aços a de ticos onde	as Vareta Flat	Anel Lâmina	Fio Limalha	
Norma	BR-SILVER TECH 20 S/Cd	Ag	Cu	Zn	Si		Temperatura de Trabalho em C	Faixa de fusão em C	Massa Específica g/m3	Metal Base	
ISO 17672	Ag - 220	19,0 - 21,0	43,0 - 45,0	34,0 - 45,0	0,05 - 0,25		810	690-810	8.5	Aço Cobre Latão	
brasagem e uma	R-SILVER TECH 20 é uma li Ro ferrosas como Cobre e s fluidez moderada destinad e da liga não compromete a	da a aplic	ações su	destina nta uma Ibmetida	da a bra alta tem as a esfoi	sagem d peratura rços está	le aços a de ticos onde	vareta Flat	Anel Lâmina	Fio Limalha	

PF	RODUTO		CON	/IPOSIG	ÇÃO			I	NFORMA	ÇÕI	ES TÉCN	IICAS		
Norma	BR-HGW ECO SILVER FECH 25 FCR	Ag	Cu	Zn			Temperat de Trabalho		Faixa de fusão em		Massa Esp g/m		Me Ba	
ISO 17672	Ag - 225	24,0 - 26,0	39,0 - 41,0	33,0 - 37,0			790		700-790		8.8	3	Aço Cob	re Latão
FORMAÇÕES: E os, cobre e latã itilidade da uniã	BR-HGW ECO SILVER TECH o sendo uma liga econom ão.	25 FCR ( ica em a	é frequei aplicaçõe	ntement s em que	e usada e se adm	na brasa nite men	agem de nor	Forma	100	Flat	Anel	Lâmin	Fio	Limalha

	Norma	BR-HGW ECO SILVER TECH 30 FCR	Ag	Cu	Zn			Temperat de Trabalho		Faixa de fusão (		Massa Es <sub>l</sub> g/m		Me Ba	
	ISO 17672 AWS 5.8	750		680-76	5	8.9		Aço Cob	re Latão						
1	molhabilidade e i quaternárias pop	BR-HGW ECO SILVER TECH fluidez e uma temperatur pulares com cádmio. Devi	a de bra	as'agem i	maior do	o que da	aquelas I		Forma	Vareta	Flat	Anel	Lâmin	Fio	Limalha

quaternárias populares com cádmio. Devido as suas boas propriedades de brasagem e economia é utilizada em várias aplicações.

Norma	BR-SILVER TECH 30 Ni	Ag	Cu	Zn	Ni	Si	Temperat de Trabalho		Faixa de fusão		Massa Esp		Me Ba	
DIN 17672	Ag-230°	29,0 - 31,0	35,0 - 37,0	29,5 - 34,0	2,0 - 2,5	0,05 - 0,15	730		675-79	0	8.9	9	Aço Cob	re Latão
	BR-SILVER TECH 30 Ni poss cas características para br							Forma	Vareta	Flat	Anel	Lâmina	Fio	Limalha

Norm	а	BR-SILVER TECH 35 S/Cd	Ag	Cu	Zn		Temperat de Trabalho		Faixa de fusão		Massa Es <sub>l</sub> g/m		Me Ba	
ISO 176 AWS A		Ag 235 BAg-35	34,0 - 36,0	31,0 - 33,0	31,0 - 35,0		730		685-75	5	9.0		Aço Cob	re Latão
ferrosos. A	oresen	R-SILVER TECH 35 é uma ta uma temperatura de b onjuntos brasados.						Forma	Vareta	Flat	Anel	Lâmina	Fio	Limalha

	Norma	BR-HGW ECO TECH 65 FCR	Ag	Cu	Zn			Temperatu de Trabalho	Faixa de fusão e		Massa Esp g/m		Me Ba	
	ISO 17672 AWS 5.8	Ag 244 Similar a 13 Ag - 5	43,0 - 45,0 44,0 - 46,0	29,0 - 31,0 29,0 - 31,0	24,0 - 28,0 23,0 - 27,0			670	665-74	5	9.1		Aço Cob	re Latão
IN	IEODMAÇÕES: B	P-SILVED TECH 15 á muite	o utilizad	a na indi	íctria alá	átrica a a	m equin	amentos	Vareta	Flat	Anel	Lâmina	Fio	Limalha

INFORMAÇOES: BR-SILVER TECH 45 e muito utilizada na industria eletrica e em equipamentos de processamento de lacticínios e alimentos. É excelente para brasagem de componentes de latão como instrumentos musicais.

Norma	BR-SILVER TECH 245 S/Cd	Ag	Cu	Zn			Temperat de Trabalho		Faixa de fusão e		Massa Es <sub>l</sub> g/m			etal ise
ISO 17672 AWS 5.8	Ag 245 BAg-5	44,0 - 46,0	29,0 - 31,0	23,0 - 27,0			730 665 -		665 - 7	45	9.1		Aço Cob	re Latão
INFORMAÇÕES: B	R-SILVER TECH 245 é uma	liga isen	ta de cá	dmio mu	ito utiliz	ada na ir	ndústria		Vareta	Flat	Anel	Lâmina	Fio	Limalha

elétrica. É ainda utilizada em equipamentos para fabricação de lacticínios e de alimentos onde a utilização de ligas contendo cádmio é proibida. Essa liga é excelente para brasagem de componentes de latão.

Norma	BR-SILVER TECH 50 S/Cd	Ag	Cu	Zn			Temperat de Trabalho		Faixa de fusão e		Massa Esp g/m		Me Ba	
ISO 17672 AWS 5.8									690-77	5	9.3		Aço Cob	
tão alta sendo des	R-SILVER TECH 50 tem um ssa forma utilizada para o p olicações similares a BR-SIL	oreenchi	mento d	ısão e ni e folgas	ão apres maiores	enta um e o ench	a fluidez iimento de	Forma	Vareta	Flat	Anel	Lâmina	Fio	Limalha


Norma	BR-SILVER TECH 65 S/C	Ag	Cu	Zn		Temperatura de Trabalho em C	Faixa de fusão em C	Massa Específica g/m3	Metal Base
ISO 1767 AWS 5.8	Ag 265 BAg-9	64,0 - 66,0	19,0 - 21,0	13,0 - 17,0		700	670-720		Aço Cobre Latão

INFORMAÇÕES: BR-SILVER TECH 65 é utilizada para brasagem de prata de lei (prata 925). Após a brasagem a cor dessa liga fica muito parecido ao metal base. Liga isenta de cádmio.

Norma	BR-SILVER TECH 70 S/Cd	Ag	Cu	Zn			Temperat de Trabalho		Faixa de fusão e		Massa Es <sub>l</sub> g/m		Me Ba	
ISO 17672 AWS 5.8	Ag 270 BAg-10	69,0 - 71,0	19,0 - 21,0	8,0 - 12,0			730		690-74	0	9.9		Aço Cob	re Latão
INFORMAÇÕES: B brasagem de prat metal base. Liga is	R-SILVER TECH 70 é simila ta de lei (prata 925). Após senta de cádmio.	ar a liga E a brasag	BR-SILVEI em a co	R TECH 6 r dessa l	55 sendo iga fica r	utilizada nuito pa	a para recido ao	Forma	Vareta	Flat	Anel	Lâmina	Fio	Limalha

Norma	BR-SILVER TECH 72	Ag	Cu				Temperat de Trabalho		Faixa de fusão e		Massa Esp g/m		Me Ba	
DIN 17672	Ag 272ª	71,0 - 73,0	27,0 - 29,0				780		780		10		Aço Cob	re Latão
INFORMAÇÕES: portanto, a men	BR-SILVER TECH 72 é a l or temperatura de fusão	iga euté o da seri	tica do s ie Ag/Cu	sistema I. Não a	Ag/Cu, o	/Cu, apresentando,			Vareta	Flat	Anel	Lâmina	Fio	Limalha

fusão mas sim um ponto eutético de transformação. Muito utilizada em brasagem ao






Ligas livre de Cádmio são muito utilizadas para manutenção de redes hospitalares, Industria Alimentícia e no segmento Odontológico onde normalmente a temperatura é mais baixas sobre o metal base.

Ligas sem Cádmio, apresenta características de alta fluidez e baixas temperaturas de trabalho, acompanhado de excelente resistência mecânica; Ligas isentas de Cádmio, são recomendadas por ter isenção do elemento nocivo a saúde. No segmento Fabril, Industrial ou Odontológico o Cadmio é altamente prejudicial, principalmente onde em seu processo final, proíbe o contato com seres humanos, evitando assim qualquer tipo de contaminação ou danos a saúde.







Símbolos Químicos

Prata

Cu Cobre Zinco

Cádmio

PR	RODUTO		CON	/IPOSIO	ÇÃO			1	INFORMAÇÕ	ES TÉCNICAS	
Norma	BR-SILVER TECH 12	Ag	Cu	Zn	Cd		Temperati de Trabalho		Faixa de fusão em °C	Massa Específica g/m3	Metal Base
PROD	UTO ESPECIAL	11,0 - 13,0	49,0 - 51,0	30,0 - 33,0	6,0 - 8,0		770			8.4	Aço Cobre Latão
de aços comuns brasagem e fluid	SILVER TECH BR-12 é um e ligas não ferrosas com ez moderada destinada a ilidade da liga não como	o Cobre a aplicaç	e suas l ões sub	igas. Alta metidas	a tempe	ratura d	e	Forma	Vareta Flat	Anel Lâmin	Fio Limalha

brasagem e fluidez moderada destinada a aplicações submetidas a esforços estáticos onde a baixa dutilidade da liga não compromete a sua utilização.

PR	RODUTO		CON	/IPOSI	ÇÃO			1	INFORMAÇÕ	ES TÉCNICAS				
Norma	BR-SILVER TECH 15	Ag	Cu	Zn	Cd		Temperati de Trabalho		Faixa de fusão em °C	Massa Específica g/m3	Metal Base			
PRODUTO ESPECIAL 14,0 - 16,0 42,0 - 44,0 26,0 - 28,0 14,0 - 16,0 770 700 - 780 8.5 Aço Co														
aços comúns e li e uma fluidez mo	PRODUTO ESPECIAL  140 - 16.0   420 - 44.0   260 - 28.0   14.0 - 16.0   770   700 - 780   8.5   Aço Cobre Latão IFORMAÇÕES: BR-SILVER TECH 15 é uma liga de baixo custo destinada a brasagem de cos comuns e ligas não ferrosas como Cobre e suas ligas. Alta temperatura de brasagem uma fluidez moderada destinada a aplicações submetidas a esforços estáticos onde a aixa dutilidade da liga não compromete a sua utilização.													
Norma	BR-SILVER TECH 18	Ag	Cu	Zn	Cd		Temperati de Trabalho		Faixa de fusão em °C	Massa Específica g/m3	Metal Base			
PROD	UTO ESPECIAL	17,0 - 19,0	40,0 - 42,0	26,0 - 28,0	14,0 - 16,0		760		590 - 760	8.6	Aço Cobre Latão			
IN IFORMAÇÕES.	DD CILVED TECH 10 4	. P I	1			. 1	1		Vareta Flat	Anel Lâmina	Fio Limalha			

INFORMAÇÕES: BR-SILVER TECH 18 é uma liga de baixo custo destinada a brasagem de aços comuns e ligas não ferrosas como Cobre e suas ligas. Alta temperatura de brasagem e uma fluidez moderada destinada a aplicações submetidas a esforços estáticos onde a baixa dutilidade da liga não compromete a sua utilização.

Norma	BR-SILVER TECH 20	Ag	Cu	Zn	Cd		Temperat de Trabalho		Faixa de fusão em '		Massa Esp g/m		Me Ba	
ISO 17672	Ag 309	19,0 - 21,0	39,0 - 41,0	23,0 - 27,0	13,0 - 17,0		750		590 - 760		8.6		Aço Cob	re Latão
aços comúns e li e uma fluidez m	BR-SILVER TECH 20 é um gas não ferrosas como ( oderada destinada a apli da liga não compromete	Cobre e : cações :	suas liga submeti	as. Alta t das a es	empera	tura de l	brasagem	Forma	00	lat	Anel	Lâmina	Fio	Limalha

Norma	BR-SILVER TECH 25	Ag	Cu	Zn	Cd	Temperat de Trabalho		Faixa de fusão e		Massa Esp g/m		Me Ba	
ISO 17672 AWS 5.8	Ag 326 BAg-13	24,0 - 26,0	29,0 - 31,0 29,0 - 31,0	25,5 - 29,5 26,5 - 28,5	16,5 - 18,5 16,5 - 18,5	710		605 - 7	20	8.7		Aço Cob	re Latão
	BR-SILVER TECH 25 é frec na liga econômica em apl						Forma	Vareta	Flat	Anel	Lâmina	Fio	<u>Limalha</u>

Norma	BR-SILVER TECH 27	Ag	Cu	Zn	Cd	Temperatu de Trabalho e		Faixa de fusão e		Massa Esp g/m		Me Ba	
AWS 5.8	BAg-27	24,0 - 26,0	34,0 - 36,0	24,5 - 28,5	12,5 - 14,5	710		605 - 76	5	8.7		Aço Cob	re Latão
prata menor e m	BR-SILVER TECH 27 é uma nais sujeita a liquação (exu xa de fusão maior.						Forma	Vareta	Flat	Anel	Lâmina	Fio	Limalha

Norma	BR-SILVER TECH 30	Ag	Cu	Zn	Cd		Temperat de Trabalho		Faixa de fusão e		Massa Es <sub>l</sub> g/m		Me Ba	
ISO 17672 AWS A5.8					19,0 - 23,0 19,0 - 21,0		680		600 - 69	00	8.8		Aço Cob	re Latão
	BR-SILVER TECH 30 é simil m teor de prata 5% mend		SILVER T	ECH 35	porém r	nais eco	nômica	Forma	Vareta	Flat	Anel	Lâmina	Fio	Limalha

Norma	BR-SILVER TECH 35	Ag	Cu	Zn	Cd		Temperat de Trabalho		Faixa de fusão e		Massa Es <sub>l</sub> g/m		Me Ba	
ISO 17672 AWS A5.8	Ag 335 BAg-2	34,0 - 36,0	25,0 - 27,0	19,0 - 23,0	17,0 - 19,0		702		607 - 70	02	8.9		Aço Cob	re Latão
maioria das uniõ as folgas são mai	BR-SILVER TECH 35 apres es. Apresenta uma faixa iores ou não uniformes. onstituintes de menor po	de fusão O aqueo	o relativa cimento	amente deve se	larga o o r rápido	qu'e é út	il quando	Forma	Vareta	Flat	Anel	Lâmina	Fio	Limalha


Norma	BR-SILVER TECH 45	Ag	Cu	Zn	Cd		Temperat de Trabalho		Faixa de fusão e		Massa Es g/m		Me Ba	
ISO 17672 AWS 5.8	Ag 345 BAg-1	44,0 - 46,0	14,0 - 16,0	14,0 - 18,0	23,0 - 25,0		620		605 - 62	20	9.1		Aço Cob	re Latão
brasagem dessa preenchimento d	BR-SILVER TECH 45 é um série além de alta fluide; de folgas bem apertadas.	z, com e O Inten	xcelente	capilari	dade pa	ra o		Forma	Vareta	Flat	Anel	Lâmina	Fio	Limalha

brasagem dessa série além de alta fluidez, com excelente capilaridade para o preenchimento de folgas bem apertadas. O Intervalo de fusão é bem pequeno, o que requer atenção na operação de brasagem.

Norma	BR-SILVER TECH 50	Ag	Cu	Zn	Cd		Temperat de Trabalho		Faixa de fusão e		Massa Esp g/m		Me Ba	
ISO 17672	Ag 350	49,0 - 51,0	14,5 - 16,5	14,5 - 18,5	17,0 - 19,0		635		625 - 63	35	9.2		Aço Cob	re Latão
INFORMAÇÕES: alta fluidez seme	BR-SILVER TECH 50 é ur elhante a BR-SILVER 45.	na liga d	om bai	ka temp	eratura	de bras	sagem e	Forma	Vareta	Flat	Anel	Lâmina	Fio	Limalha

Norma	BR-SILVER TECH 51	Ag	Cu	Zn	Cd		Tempera de Trabalho				Faixa de fusão em °C								°C Massa Espec		Me Ba	
ISO 17672	Ag 351	49,0 - 51,0	14,5 - 16,5	13,5 - 17,5	15,0 - 17,0		655		635 - 655		9.2		Aço Cob	re Latão								
INFORMAÇÕES: E	BR-SILVER TECH 51 é um	a liga co	m baixa	temper	atura de	brasag	em e alta	Forms	Vareta	Flat	Anel	<b>Lâmina</b>	Fio	Limalha								

menor.





Ligas livre de Cádmio são muito utilizadas para manutenção de redes hospitalares, Industria Alimentícia e no segmento Odontológico onde normalmente a temperatura é mais baixas sobre o metal base.

Ligas sem Cádmio, apresenta características de alta fluidez e baixas temperaturas de trabalho, acompanhado de excelente resistência mecânica; Ligas isentas de Cádmio, são recomendadas por ter isenção do elemento nocivo a saúde. No segmento Fabril , Industrial ou Odontológico o Cadmio é altamente prejudicial, principalmente onde em seu processo final, proíbe o contato com seres humanos, evitando assim qualquer tipo de contaminação ou danos a saúde.







Símbolos Químicos Ag Prata Cu Cobre Zn Zinco Mn Manganês Ni Níquel Cd Cádmio

essa série de ligas. pertadas. O interva	BR-SILVER TECH 40  Ag 440  BAg-4  -SILVER TECH 40 api  Alta fluidez e capila alo de fusão é relati s de Metal Duro.	resenta a	Cu	7													
AWS 5.8  NFORMAÇÕES: BRessa série de ligas. pertadas. O interviços e Ferramentas	BĂg-4 -SILVER TECH 40 apı . Alta fluidez e capila alo de fusão é relati	resenta a		Zn	Ni		Temperatu de Trabalho e		Faixa de fusão em °C	Massa Específica g/m3	Metal Base						
essa série de ligas, pertadas. O interva ços e Ferramentas	. Alta fluidez e capila alo de fusão é relati	resenta a aridade r	29,0 - 31,0	26,0 - 30,0	1,5 - 2,5		779		670 - 780	8.7	Aço Cobre La						
1001110			oara o p	reenchi	mento (	de folga:	s bem	Formas	Vareta Flat	Anel Lâmin	Fio Lim						
ICO 17C72	BR-SILVER TECH 49	Ag	Cu	Zn	Ni	Mn	Temperatu de Trabalho e		Faixa de fusão em °C	Massa Específica g/m3	Metal Base						
AWS 5.8	Ag 449 BAg-4	48,0 - 50,0	15,0 - 17,0	21,0 - 25,0	1,5 - 2,5	7,0 - 8,0	688		688		680 - 705	9.30	Aço Cobre La				
com propriedade	R-SILVER TECH 49 ap es de molhabilidade anês sendo particula etal Duro.	melhor	adas er	n funçã	o da pr	esença	do	Formas	Vareta Flat	Anel Lâmin	a Fio Lim						
Norma B	BR-SILVER TECH 50 Ni	Ag	Cu	Zn	Ni		Temperatu de Trabalho e		Faixa de fusão em °C	Massa Específica g/m3	Metal Base						
ISO 17672 AWS 5.8	Ag 250 BAg-6	49,0 - 51,0	19,0 - 21,0	26,0 - 30,0	1,5 - 2,5		750		660 - 750	9.35	Aço Cobre L						
asagem baixa e co	ORMAÇÕES: BR-SILV om propriedades de e sendo particularm	molhab	ilidade ı	melhora	adas em	ı função	da amentas	Formas		Anel Lâmin	Fio Lim						
Norma	BR-SILVER TECH 54	Ag	Cu	Zn	Ni		Temperatu de Trabalho e	a I			Matal						
		_					de Trabalho e		Faixa de fusão em ºC	Massa Específica g/m3	Metal Base						
ISO 17672 AWS 5.8	Ag 454 BAg-13	53,0 - 55,0	37,5 - 42,5	4,0 - 6,0	0,5 - 1,50		750				Base						
AWS 5.8  IFORMAÇÕES: BRode ser brasada	Ag 454 BAg-13 I-SILVER TECH 54 é u a em forno a tempe devido ao teor baix	usada pa raturas i	ara temp menore	peratura	as de se		<b>750</b> é 370 ∘C		de fusão em °C 720 - 855 Vareta Flat	g/m3	<b>Base</b> Aço Cobre La						
AWS 5.8 FORMAÇÕES: BRapode ser brasada	BAg-13 -SILVER TECH 54 é ι a em forno a tempe	usada pa raturas i	ara temp menore	peratura	as de se		<b>750</b> é 370 ∘C	m ℃ Formas	de fusão em °C 720 - 855 Vareta Flat	<b>g/m3</b> 9.60	Aço Cobre L						
AWS 5.8  IFORMAÇÕES: BR pode ser brasada tilização de fluxos	BAg-13 R-SILVER TECH 54 é u a em forno a tempe devido ao teor baix	usada pa raturas i co de Zir	ara tempenence.	oeratura s da faix	as de se ka de fu		750 é 370 ∘C om a	m ℃ Formas	de fusão em °C 720 - 855 Vareta Flat	9.60  Anel Lâmin  Massa Específica	Aço Cobre Lim						
AWS 5.8  IFORMAÇÕES: BR pode ser brasada ilização de fluxos  Norma  ISO 17672 AWS 5.8  IFORMAÇÕES: BR eries AISI 300 e 40	BAg-13 R-SILVER TECH 54 é u a em forno a tempe devido ao teor baix  BR-SILVER TECH 63  Ag 463	usada paraturas i to de Zir Ag 62,0 - 64,0 utilizada mente ac	Cu 27,5 - 29,5 na brasdequad	sn 5,00	Ni 2,0-3,0 le aços prasage	inoxidáv m em fo	750  é 370 °C  om a  Temperatu de Trabalho e  780  veis das orno	m ℃ Formas	de fusão em °C 720 - 855  Vareta Flat Faixa de fusão em °C 690 - 800  Vareta Flat	9.60  Anel Lâmin  Massa Específica g/m3	Aço Cobre Li  Fio Lim  Metal Base  Aço Cobre Li						
AWS 5.8 FORMAÇÕES: BR. pode ser brasada ilização de fluxos  Norma ISO 17672 AWS 5.8 FORMAÇÕES: BR- ries AISI 300 e 40 m atmosfera pro	BAg-13 R-SILVER TECH 54 é un a em forno a tempe devido ao teor baix  BR-SILVER TECH 63  Ag 463 BAg-21 R-SILVER TECH 63 é un 0, sendo particular	usada paraturas i to de Zir Ag 62,0 - 64,0 utilizada mente ac	Cu 27,5 - 29,5 na brasdequad	sn 5,00	Ni 2,0-3,0 le aços prasage	inoxidáv m em fo	750  é 370 °C  om a  Temperatu de Trabalho e  780  veis das orno	Formas ra m °C	de fusão em °C 720 - 855  Vareta Flat Faixa de fusão em °C 690 - 800  Vareta Flat	9.60  Anel Lâmin  Massa Específica g/m3  9.70	Aço Cobre L  Metal Base  Aço Cobre L  Fio Lin						



Basicamente todo Fluxo/Decapante tem em sua formação Fluoretos, Boratos, Ácidos e Cloretos, tendo a Água, como principal elemento para homogeneizar o produto final. Lembrando que por motivos óbvios os fluxos/decapantes secos, não utiliza a água em seu processo. Fica o ALERTA que o fluxo/decapante, não tem o poder de eliminar resíduos como óleos e graxas, motivo esse que sempre recomendamos que apesar da eficácia do fluxo, o metal base tem sempre que estar isento de contaminações.







ı	PRODUTO	INFORMAÇÕES TÉCNICAS							
Norma	FLUX TECH BR- 45	Temperatura de Trabalho em ℃	Faixa de fusão em °C	Aspecto	Met	al Ba	ase		
DIN EN	1045 FH 10	240	550 - 950	PASTA	PRATA E	SUAS	LIGAS		
INFORMAÇÕE remover óxido	S: O fluxo de brasagem os e promover a capilario	Formas Formas	G 250G	POTE 500G	POTE 1000G				

Norma	FLUX TECH BR- 46	Temperatura de Trabalho em ℃	Faixa de fusão em ºC	A:	specto	•	Metal Base			
DIN EN	1045 FH 10	240	550 - 950		PÓ	E	Brasagem Universal Aço Inox			
limpeza, isso p	S: O fluxo dissolve as car permite que o material de perem unidas e aderir ao	e adição possa fluir li		após a	Formas	POTE 100G	250G		POTE 1000G	

Norma	FLUX TECH BR- 48	Temperatura de Trabalho em ℃	Faixa de fusão em ºC	As	specto		Met	al Ba	ase
PROI	OUTO ESPECIAL	240	550 - 950		PÓ	Е	rasage Aç	M UNIV O INOX	
INFORMAÇÕES trincas. Isso m elimina óxidos	a, como porosidades e acilita a fluidez da solo	la e	Formas		250G		POTE 1000G		

Norma	FLUX TECH BR-63		Faixa de fusão Aspecto em °C				Metal Base				
DIN EN	1045 FH 20		800 - 1100	L	ÍQUIDO		PEÇAS EM BRONZE E LATÃO				
	S: O fluxo facilita a fluide								POTE 1000G		
pronta para a	pasta, todos os óxidos d aplicação.	o metal base serao (	eliminados e a area est	.dld	Formas		250g	500g	1000g		

Norma	FLUX TECH BR- 13	Faixa de fusão em °C	A	specto		Meta	al Ba	ase	
DIN EN	1045 FH 20	800 - 1100		PÓ			LIGAS DE BRONZE LATÃO E ALPACA		
INFORMAÇÕE	S: O fluxo ajuda a minimi	zar defeitos na solda, como porosidades e	:		POTE 100G	POTE 250G	POTE 500G		
trincas. Isso m elimina óxidos	nelhora a integridade das s e impurezas.	conexões de solda, facilita a fluidez da sol	da e	Formas	100g	250g	500g		

Norma	FLUX TECH BR-11		Faixa de fusão em ºC	Aspecto	Met	al Ba	ase
29	9454 - 1.3.1.1		150 - 400	LÍQUIDO	LIGAS [	DE ESTA	NHO
<u>INFORMAÇÕES</u>	6: O fluxo dissolve as can	nadas de óxido que p	oodem ser formadas ar	oós a			POTE 1000G
a serem unidas	ermite que o material de s e aderir ao metal da ba	e adıçao possa fluir liv ise.	remente sobre as supe	erficies Formas		500g	1000g



Ligas de Estanho Prata são muito utilizadas para soldagem a baixa temperatura. (Abaixo de 450° C).Recomendada para o segmentos de circuitos eletrônicos, tubulações hidraulicas, bijuterias, radiadores de automoveis e metais sanitarios. A Solda a base de Estanho é conhecida como Solda Branda ou Mole, ou ainda Solda Fraca, porém com a adição da Prata, possibilita uniões com maior resistência mecânica, melhor acabamento e menor tendência a apresentar porosidade residual.



Símbolos Químicos Ag Prata Sn Estanho


Р	RODUTO	СОМРО	OSIÇÃO	INFORMAÇÕES TÉCNICAS									
Norma	Norma BR-TIN TECH Sn 1		orma BR-TIN TECH Sn 1		Norma BR-TIN TECH Sn 1		rma BR-TIN TECH Sn 1 Ag		Sn Temperatura de Trabalho em ℃		Faixa de fusão em °C	Massa Específica g/cm³	Metal Base
PROD	UTO ESPECIAL	1,0	99,0	240	220 - 240	7.3	Ferrosos e não ferrosos						
INFORMAÇÕ Cobre e Latão	Vareta Fio Formas												

Norma	BR-TIN TECH Sn 2	Ag	Sn	Temperatura de Trabalho em °C	Faixa de fusão em °C	Massa Específica g/cm³	Metal Base
PRODU	DUTO ESPECIAL 2,0 98,0 220 210 - 230 7.3		Ferrosos e não ferrosos				
INFORMAÇÕE Cobre e Latão	s como	Vareta Fio					

Norma	BR-TIN TECH Sn 3	Ag	Sn	Temperatura de Trabalho em °C	Faixa de fusão em °C	Massa Específica g/cm³	Metal Base
PRODU	PRODUTO ESPECIAL		97,0	220	210 - 230	7.3	Ferrosos e não ferrosos
INFORMAÇÕE Cobre e Latão	Vareta Fio						

Norma	BR-TIN TECH Sn 5	Ag	Sn	Temperatura de Trabalho em ℃	Faixa de fusão em ºC	Massa Específica g/cm³	Metal Base
PRODUTO ESPECIAL		5,0	95,0	220	220 - 240	7.3	Ferrosos e não ferrosos

INFORMAÇÕES: Ligas com baixo custo muito utilizada na brasagem de metais não ferrosos como Cobre e Latão. Muito utilizada na indústria de sistema de refrigeração.






# **JASES**

# Capilaridade

A Capilaridade ou ação capilar é a capacidade que um metal em estado líquido apresenta de preencher espaços existentes, entre os grãos das peças a soldar. No processo de brasagem não é necessário trabalhar o perfil das peças pois estas não se fundem, o que vai unir as peças é o metal de adição, este sim quando fundido penetra nos espaços existentes entre elas.



## **Soldabilidade**

Pode referir se a facilidade de realizar a operação de soldagem utilizando-se de parâmetros normais de regulagem da máquina de adição e de rendimento, ou a capacidade do material ser soldado sem que haja a formação de microestruturas prejudiciais assuas características e propriedades mecânicas. Um material com boa soldabilidade deve-se apresentar após a soldagem sem a concentração de tensões internas e com boas propriedades mecânicas de tenacidade e ductibilidade. Soldabilidade entende-se a facilidade com que uma junta é fabricada de tal maneira que os requisitos de um projeto bem executado para facilitar a compreensão é possível desdobrar o conceito de soldabilidade em soldabilidade operacional, soldabilidade metalúrgica e soldabilidade em serviço.


#### Temperatura máxima de combustão com diferentes gases

Gás Combustível	Temperatura de Combustão em Cº		
das combastiver	Com Oxigênio	Com Ar	
Acetileno - C H Hidrogênio - H Propano - C H Butano - C H Gás Natural - CH e H	3480° 2980° 2980° 2925° 2775°	2650° 2200° 2150° 1470° 2090°	

# Soldabilidade Operacional

É quando se diz respeito diretamente a facilidade de execução de uma solda, esta por sua vez está associada as particularidades do processo de soldagem, a habilidade do soldador e as características do material a ser soldado.

#### Tipos de chama para Maçaricos de Solda e Corte



# Soldabilidade Metalúrgica

É quando envolve transformações de fase que ocorre no aquecimento, na fusão, na solidificação e no resfriamento, está associada com à natureza do material e com a transferência de calor na junta soldada e também ode afetar o desempenho da junta soldada.



Regiões	Nome	Chama	Chama	Chama
	(apelido)	Neutra	Oxidante	Redutora
	CONE (dardo)	Branco azulado	Branco	Branco intenso
	VEU	Quase	Roxo	Branco
	(penacho)	incolor	alaranjado	quase incolor
	ENVOLTÓRIO	Azul	Roxo	Laranja
	(franja)	alaranjado	alaranjado	azulado

